

Функции	Fluke 321	Fluke 322	Fluke 333	Fluke 334	Fluke 335	Fluke 336	Fluke 337	Fluke 353	Fluke 355	Fluke 902
True-RMS					Да	Да	Да	Да	Да	Да
Максимальный ток	400А	400А	400А	600А	600А	600А	1000А	2000А	2000А	600А
Переменное напряжение	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да		Да	Да
Постоянный ток						Да	Да	Да	Да	Да
Постоянное напряжение		Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Частота							Да		Да	Да
Пусковой ток двигателя				Да	Да	Да	Да	Да	Да	
Температура										Да
Ёмкость										Да
Мин./Макс.							Да	Да	Да	Да
Подсветка				Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Раскрыв клещей	25мм	25мм	30мм	30мм	30мм	42мм	42мм	58мм	58мм	30мм